

Krzywcza, 15.05.2017



Dyspozycja wypłaty odszkodowania:

**Gmina Krzywcza
Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
REGON 650900393**

**KONTO BANKOWE:
BANK SPÓŁDZIELCZY W DYNOWIE FILIA W KRZYWCZY
NR KONTA BANKOWEGO: 29 9093 1046 2003 0300 0071 0002**

WÓJT
Wacław Pawłowski

Krzywcza, 15.05.2017

Potwierdzenie własności:

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zniszczony przystanek w miejscowości Średnia jest własnością Gminy Krzywca, obręb Średnia. Figuruje w książce inwentarzowej pod nr **291-9**.

WÓJT

Wacław Pawłowski

**Kalkulacja naprawy uszkodzonego przystanku
miejscowość Średnia, gmina Krzywca**

Lp.	Materiał / czynność	Ilość	Cena jednostkowa zł brutto	Wartość zł brutto
1	Demontaż oraz montaż dachu wiaty przystankowej (dźwig)	4 godz	120,00	480,00
2	Demontaż wiaty, oczyszczenie i odzysk pustaków z gazobetonu	36 rbh	18,00	648,00
3	Prace murarsko – betoniarskie	42 rbh	18,00	756,00
4	Prace spawalnicze	8 rbh	22,00	176,00
5	Prace transportowe	8 godz	40,00	320,00
6	Prace blacharskie	8 rbh	22,00	176,00
7	Pustak suporex gazobeton	50 szt	4,70	235,00
8	Zaprawa murarska do gazobetonu	18 szt	25,00	450,00
9	Beton B20	1,2 m ³	285,00	342,00
RAZEM				3583,00


Bogusław CZECH
INSPEKTOR